

Spalte AG	Spalte AH	Spalte AI	Spalte AJ	Spalte AK	Spalte AL	Spalte AM	Spalte AN	Spalte AO	Spalte AP	Spalte AQ	Spalte AR	Spalte AS
Ablauf_ASS	Ablauf_PH	Ablauf_CSB	Ablauf_BSB	Ablauf_TOC	Ablauf_Nges	Ablauf_NO3-†	Ablauf_NO2-†	Ablauf_NH4-†	Ablauf_Pges	Ablauf_Keime	Ablaufmänge	Dateiname Wartungsprotokoll
	7,2	108									nein	1000_010121.pdf

Ergibt sich aus CSB-Wert, wenn CSB > 149 dann "ja"

Dateiname der angehängten pdf-Datei mit Zusatzangabe .pdf!

Wartungsbericht Kleinkläranlagen | Wartungsdatum: / Wartungsort:

Wartung einer Vorkläranlage mit SBR-Anlage vom Typ "UT Box NS08 Klärbox" und Ableitung in Kanal/Gewässer |

n.e. i.O. Mängel / Daten Legende: n.e. = nicht erforderlich / nicht vorhanden, i.O. = in Ordnung

1. Biologische Reinigung | Verfahren: SBR-Anlage (Typ: UT Box NS08 Klärbox)

Lüftung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ohne Funktion	<input type="checkbox"/> gering	<input type="checkbox"/> nicht vorhanden
Schacht- Abdeckungen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> zerstört	<input type="checkbox"/> schadhaf	<input type="checkbox"/> nicht frei zugänglich
		<input type="checkbox"/> nicht normgerecht		
Korrosion	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> leicht	<input type="checkbox"/> stark	<input type="checkbox"/> Tauchwand
		<input checked="" type="checkbox"/> Trennwand	<input checked="" type="checkbox"/> Wandungen	
Schwimmer f. Spars.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ohne Funktion		
Beschickung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ohne Funktion	<input type="checkbox"/> Einstellung	<input type="checkbox"/> Schwimmerschalter defekt
		<small>***Zählerstand [h]: 539,0</small>		
Betriebsstundenzähler	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> nicht ablesbar	<small>***Zählerstand [h]: 33718,0</small>	
Belüftung, Kompressor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ohne Funktion	<input type="checkbox"/> Membran beschädigt	
		<small>***Stärke Kohlelamellen [mm]: -</small>	<small>***Zählerstand [h]: 16186,0</small>	
Tauchbelüftung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ohne Funktion	<input type="checkbox"/> verstopft	<small>***Zählerstand [h]: -</small>
(Druck-)Belüftung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ohne Funktion	<input type="checkbox"/> Lufteintrag gering	<input type="checkbox"/> Blasenbildung ungleichm.
		<input type="checkbox"/> Totzonen		
Übers.-Schlammabz.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ohne Funktion	<input type="checkbox"/> Einstellung	<small>***Zählerstand [h]: 2,0</small>
Klarwasserabzug	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ohne Funktion	<input type="checkbox"/> Einstellung	<input type="checkbox"/> Schwimmerschalter defekt
		<small>***Zählerstand [h]: 396,0</small>		
Hochwasseralarm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ohne Funktion		
Störmelder	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ohne Funktion	<input type="checkbox"/> Lampe defekt	<input type="checkbox"/> Hupe defekt
Ablauf / Dichtigkeit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Ablauf verstopft	<input type="checkbox"/> Ablauf verschlamm	<input type="checkbox"/> Anlage undicht
		<input type="checkbox"/> Rückstau	<input type="checkbox"/> nicht sichtbar	

Sonstiges

Kontrolle / Einleitung

Betriebstagebuch	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> nicht geführt	<input type="checkbox"/> ausgehändigt	
Störmelder	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ohne Funktion	<input type="checkbox"/> Einstellung	<input type="checkbox"/> Schwimmerschalter defekt
		<input type="checkbox"/> Test nicht möglich		
Durchfluss/IDM	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ohne Funktion	<small>***Zählerstand [m³]: -</small>	
Netzunabh. Stromüberw.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ohne Funktion	<input type="checkbox"/> Test nicht möglich	
Kontrollschacht	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Bauwerkssch. schwach	<input type="checkbox"/> Bauwerksschäden stark	<input type="checkbox"/> Verschlammung
		<input type="checkbox"/> Rückstau	<input type="checkbox"/> Probenahme nicht möglich	
Einleitungsstelle	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Bauwerksschäden	<input type="checkbox"/> Ablauf nicht ungehindert	

Untersuchung in der 1. Biologie

Abwassertemp. (°C):	12,8	O ₂ -Gehalt (mg/l):	2,1	Leitfähigkeit (µS/cm):	-
Schlammvol. (ml/l):	160,0	TS-Gehalt (g/l):	-	pH-Wert:	8,0

Probenahme / Auswertung im Ablauf | Probennummer:

Transport der Probe	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Kühlung auf 4°C	<input type="checkbox"/> eingefroren	<input checked="" type="checkbox"/> dunkelgehalten	<input type="checkbox"/> in Küvette gefüllt
Abwassertemp. (°C):	12,7	NO ₃ -N (mg/l):	-	Sichttiefe NKB (cm):	-
pH-Wert:	7,2	TOC (mg/l):	-	NO ₂ -N (mg/l):	-
CSB (mg/l):	108	absetzb. St. (ml/l):	0,1	P _{ges} (mg/l):	-
NH ₄ -N (mg/l):	-	abfiltr. b. St. (mg/l):	-	fäk. K. (KBE/100ml):	-
N _{ges} (mg/l):	-	BSB ₅ (mg/l):	-	O ₂ -Gehalt (mg/l):	-

Die Überwachungswerte entsprechend der wasserrechtlichen Erlaubnis sind grau hinterlegt!

Checkliste Probenahme

Geruchsprobe	<input type="checkbox"/> ohne	<input checked="" type="checkbox"/> schwach	<input type="checkbox"/> stark	<input type="checkbox"/> faulig	<input type="checkbox"/> jauchig	<input checked="" type="checkbox"/> muffig	<input type="checkbox"/> erdig
Färbung	<input type="checkbox"/> keine	<input checked="" type="checkbox"/> schwach	<input type="checkbox"/> stark	<input checked="" type="checkbox"/> gelb	<input type="checkbox"/> braun	<input type="checkbox"/> grau	
Trübung	<input type="checkbox"/> keine	<input checked="" type="checkbox"/> schwach	<input type="checkbox"/> stark	<input type="checkbox"/> undurchsichtig			
Schwimmstoffe	<input checked="" type="checkbox"/> keine	<input type="checkbox"/> gering	<input type="checkbox"/> viel				